



Vorher



Nachher



Projektbeschreibung:

Im Rahmen des Projekts wurde ein duktiles Gussrohr in der Länge von 300 m, innerhalb des Kanals instandgesetzt. Das Rohr wies Abplatzungen auf, die die Funktionsfähigkeit und Dichtheit beeinträchtigten. Zur Reparatur wurden die beschädigten Stellen sorgfältig mittels Robotertechnik verspachtelt, um eine dauerhafte Abdichtung und Stabilität des Rohrs sicherzustellen. Die Maßnahme diente der Sicherstellung des reibungslosen Betriebs der Kanalisation und der Vermeidung von Undichtigkeiten.

