



Vorher



Nachher

Projektbeschreibung

Bei diesem Projekt war die Statik des Rohres weiterhin vollständig gegeben, jedoch wies die Rohrsohle deutliche Schadstellen auf. Um die Funktion und Dauerhaftigkeit der Haltung wiederherzustellen, wurde die Sohle durch uns mittels eines Sohlprofilierungsgeräts instandgesetzt.

Im Rahmen dieses Sanierungsprozesses wird ein spezieller Sanierungsmörtel über die gesamte Haltung gefördert. Durch das Reprofilierungsgerät wird der Mörtel gezielt an den beschädigten Bereichen aufgebaut und verteilt, sodass die Schadstellen zuverlässig geschlossen und die Sohle wieder vollständig hergestellt wird.

Nach Abschluss der Arbeiten präsentiert sich das Rohr insbesondere im unteren Bereich optisch und technisch nahezu wie neu. Seitliche Zuläufe stellen dabei kein Hindernis dar und können während der Sanierung berücksichtigt werden.